

生産終了案内/機器組込型製品群

2022年7月27日現在

	写真	型式	製造中止理由	製造終了判断	保守対応	後継機	写真	代替提案	備考
機器組込系		TM09-B-5V*	調達不可部品が発生したため	2021/9/1	2025/8/31 もしくは保守 部材がなくなる まで	NM38-B-5V* (NM59-B-5V*準備中)			通信仕様・形状・ コネクタ形状同一
機器組込系		TM09-C-5V*		2021/9/1		NM38-C-5V* (NM59-C-5V*準備中)			通信仕様・形状・ コネクタ形状同一
機器組込系		上記カスタム仕様	ベースモデルの製造が不可となったため		別途お打合せ				CPU/RFID ICが異なりますので、専用F/Wは新規開発となります。対応は個別協議となります。
機器組込系		NM20-C-3V	調達不可部品が発生したため	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくなる まで	NM52-C-3V		同左	NM52はISO15693 にも対応 (NM20の上位互換)
機器組込系		TM13-C		2022/6/3		同一形状品の開発は行いません。NM52-C-5Vの導入をご検討ください。		NM52-C-3V	通信仕様・横幅・ コネクタ形状同一 縦幅が10mm違い
機器組込系		上記カスタム仕様	ベースモデルの製造が不可となったため	2021/10/1	別途お打合せ				CPU/RFID ICが異なりますので、専用F/Wは新規開発となります。対応は個別協議となります。















ジャンル	写真	型式	製造中止理由	製造終了判断	保守対応	後継機	写真	代替提案	備考
完成系 壁付型		HR08-A および 上記カスタム仕様	製造単価上昇 調達困難部品 発生 ラインナップ 整理	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくな るまで	XRW01SA-HT (右写真上)		XR01SA-HT XR01SA-HT(W) (非防滴) XR01A-HT XR01A-HT(W) (非防滴) (警戒押し釦なし)	カスタム仕様の対 応は個別協議とな ります。
完成系 壁付型		XR10SA-NF-*(G)	調達不可部品 が発生したた め	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくな るまで	XR01SA-TI-*Ver2(G) ※Ver3準備中 ※形状非互換		今後開発する壁付 型リーダライタ	
完成系 壁付型		XR10SA-NF-*(W)				XR01SA-TI-*Ver2(W) ※Ver3準備中 ※形状非互換		今後開発する壁付 型リーダライタ	
完成系 壁付型		XR10SW-NF-*(G)				XR01SW-TI-*Ver2(G) ※Ver3準備中 ※形状非互換		今後開発する壁付 型リーダライタ	
完成系 壁付型		XR10SW-NF-*(W)				XR01SW-TI-*Ver2(W) ※Ver3準備中 ※形状非互換		今後開発する壁付 型リーダライタ	
完成系 壁付型		上記カスタム仕様	ベースモデル の製造が不可 となったため	2021/10/1	別途お打合せ	XR01S*-TIVer2/Ver3 シリーズまたは今後開 発する壁付型リーダラ イタをベースにご提案		同左	カスタム仕様の対 応は個別協議とな ります。

ジャンル	写真	型式	製造中止理由	製造終了判断	保守対応	後継機	写真	代替提案	備考
完成系 壁付型		XR10TSA-NF-(G)	調達不可部品 が発生したた め	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくな るまで	後継機の開発予定はありません。		XR01SA-NF-Yシ リーズ+市販テン キーの連動	 
完成系 壁付型		XR10TSA-NF-(W)							
完成系 壁付型		XR10TSW-NF-(G)							
完成系 壁付型		XR10TSW-NF-(G)							
完成系 壁付型		上記カスタム仕様	ベースモデル の製造が不可 となったため	2021/10/1	別途お打合せ	後継機の開発予定はありません。			  
完成系 壁付型		XR10TSA-TINF-(G)	調達不可部品 が発生したた め	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくな るまで	後継機の開発予定はありません。		TIRISのサポートはできなくなります。 早めの切替をお進めください。	
完成系 壁付型		XR10TSW-TINF-(G)							
完成系 壁付型		上記カスタム仕様	ベースモデル の製造が不可 となったため	2021/10/1	別途お打合せ	後継機の開発予定はありません。			
完成系 卓上型		TR02-U	今後需要が見 込めないため	2021/10/1	2025/12/31 もしくは保守 部材がなくな るまで	後継機の開発予定はありません。		TIRISのサポートはできなくなります。 早めの切替をお進めください。	
完成系 コントローラ 一体型		KeyManagerシリーズ	調達不可部品 が発生したた め			KeyManagerNXシリ ーズ			

生産終了案内/ソリューション関連・カードタグ群

ジエールソリューションズ株式会社

2022年7月27日現在

ジャンル	写真	型式	製造中止理由	製造終了判断	保守対応	後継機	写真	代替提案	備考
ソリューション		XP03-242	調達不可部品が発生したため	2021/12/1	保守部品がなくなるまで	当社標準電源装置の準備はせず、同等品を調達対応いたします。		NDB-BW-B1他	在庫状況・納期はお打合せとなります。
カード・タグ		hitag2カード IDN-5101-1	調達先での製造が終了したため	2016/5/1	保守非対象品			hitag2カード hitag2 SAG	在庫品です。
カード・タグ		hitag2カード IDN-5102-1	調達先での製造が終了したため	2020/4/1	納入後1年以内			hitag2カード hitag2 SAG	在庫品です。
カード・タグ		hitag1カード IDN-6001-1	調達先での製造が終了したため	2015/4/1	保守非対象品			hitag1カード DC-Hi1-PV	在庫僅少です。 必要数量の手配となります。
カード・タグ		MIFAREカード IDN-8002-1 UID4バイト PVC	調達先での製造が終了したため	2015/4/1	保守非対象品			MIFAREカード IDN-8003-1 UID4バイト PVC	在庫品です。
カード・タグ		MIFAREカード IDN-8102-1 UID4バイト PET-G	調達先での製造が終了したため	2015/4/1	保守非対象品			MIFAREカード IDN-8103-1 UID4バイト PET-G	在庫品です。
カード・タグ		ICODE SLIタグセット TG-P44512-GLS	調達先での製造が終了したため	2019/9/1	保守非対象品			ICODE SLIタグ ST-20-PET- ICODESLI	在庫品です。
カード・タグ		ICODE SLIカード IDN-9201-1	調達先での製造が終了したため	2020/6/1	納入後1年以内			ICODE SLIカード XIICS15Y	在庫品です。